

# Modernizacja studni głębinowej w Dusznikach

Na terenie stacji uzdatniania wody w Dusznikach znajdują się dwie studnie głębinowe. Jedna z nich została w ostatnim czasie wymieniona. Nowa studnia została wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami, a materiały użyte do jej budowy posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Obudowa nowej studni wraz z jej armaturą została wyniesiona ponad poziom terenu i jest termoizolacyjna, a wewnątrz znajduje się ogrzewanie uruchamiane automatycznie w zależności od potrzeby. Studnia jest również wyposażona w przyłącze umożliwiające jej płukanie, czego nie zapewniała poprzednia studnia. Rury studzienne zostały wymienione na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Koszt modernizacji studni wyniósł 88 tys. zł.